

Таблица штуцеров

Обозначение	Наименование	Кол-во
А	Вход	1
Б	Выход	1
В	Дренаж	1
Г	Пропарка	1
Д	Лючок	1
Е	Для манометра (воздушник)	1
Ж1, Ж2	Для датчиков уровня	2

